


Макет для печати предоставлять в векторном формате (cdr или eps), по возможности с минимальным содержанием растровых объектов.

красный контур - граница поля печати

изображение не должно выходить за границы этого контура

черный фон - цвет шайбы



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

В связи с тем, что шайбы – это материал изначально не предназначенный для нанесения, стойкость нанесения зависит от состава пластика и резины самой шайбы.

Лучше всего нанесение держится на шайбах GUFEX, однако тоже не в 100% случаев.

Так же обращаем Ваше внимание на то, почему макет должен быть с отступом от края шайбы.

Это связано с тем, что все шайбы, даже из одной партии, немного отличаются по размеру, т.к. в процессе отливки и прессовки контролировать этот момент крайне сложно. Как правило речь идет о небольшом различии, примерно 1-3 мм, однако при печати эта разница становится визуально заметной.

Если же изображение расположено с отступом, то даже если оно не попало точно по центру шайбы при печати, это менее заметно, чем не попавшая по центру печать «в края».